

PROTOKÓŁ NR WR-III.6355.1.162.2018

Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji strat określonych przez komisje powołane przez jednostki samorządu terytorialnego powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej tych jednostek powołanej przez Wojewodę Małopolskiego Zarządzeniem Nr 244/18 z dnia 26 czerwca 2018 r.

W dniu 19 września 2018 r. Komisja Wojewódzka w składzie:

- 1) Dawid Dudek – Członek Komisji Wojewódzkiej, Wydział Rolnictwa, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie;
- 2) Mariusz Leśniak – Członek Komisji Wojewódzkiej, Wydział Rewaloryzacji Zabytków i Dziedzictwa Krakowa, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

przeprowadziła weryfikację szacunku strat na terenie **GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA**

nazwa jednostki samorządu terytorialnego np. Gmina ..., powiat ...

przy udziale przedstawicieli jednostki samorządu terytorialnego:

Stanisław Madeja – Kierownik Referatu IZW, Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska.

Komisja Wojewódzka po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz dokonaniu wizytacji w terenie stwierdziła, że w dniach od 18 do 19 lipca 2018 r. wystąpiła klęska żywiołowa, w postaci¹⁾:

intensywne opady atmosferyczne X, powódź ☐, osuwiska ziemi ☐, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur ☐, silny wiatr ☐, inne☐, która spowodowała wystąpienie szkód w następującej infrastrukturze komunalnej:

Lp.	Rodzaj infrastruktury komunalnej	[szt.]	[km]	Szacunkowa wartość strat [zł]
1	Drogi	X	4,176	1 795 200
2	Mosty	1	X	125 500
3	Przepusty		X	
4	Kładki		X	
5	Obiekty, urządzenia sieci kanalizacyjnej		X	
6	Sieć kanalizacji sanitarnej	X		
7	Sieć kanalizacji deszczowej	X		
8	Obiekty, urządzenia sieci wodociągowej		X	
9	Sieć wodociągowa	X		
10	Stacje uzdatniania wody i ujęcia wody pitnej		X	
11	Oczyszczalnie ścieków		X	
12	Wysypiska śmieci i spalarnie odpadów		X	
13	Cmentarze		X	
14	Szkoły podstawowe i średnie		X	
15	Inne placówki oświatowo-wychowawcze		X	
16	Szpitala i placówki służby zdrowia		X	
17	Domy pomocy społecznej		X	
18	Budynki mieszkalne		X	
19	Obiekty sportowe		X	
20	Obiekty turystyczne		X	
21	Placówki kultury		X	
22	Inne obiekty infrastruktury komunalnej		X	
23	Osuwiska [ha]		X	
RAZEM		X	X	1 920 700

¹⁾ właściwie zaznaczyć „X”; zgodnie z ustawą o stanie klęski żywiołowej

PROTOKÓŁ NR WR-III.6355.1.162.2018

Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji strat określonych przez komisje powołane przez jednostki samorządu terytorialnego powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej tych jednostek powołanej przez Wojewodę Małopolskiego Zarządzeniem Nr 244/18 z dnia 26 czerwca 2018 r.

Dodatkowe informacje:

- 1) Dochody własne za 2017 rok – 26 589 079,82 zł
- 2) Udział strat w dochodach własnych – 7,22 %
- 3) Udział strat w dochodach własnych w wyniku *powodzi* - %
- 4) Inne informacje

Komisja Wojewódzka przeprowadziła wizytację terenową na obiektach ujętych:

- 1) w załączniku nr 1, poz. wszystkie
- 2) w załączniku nr 2, poz. wszystkie

do niniejszego protokołu.

O wystąpieniu **zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej**, o którym mowa w niniejszym protokole zostało poinformowane Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (np. meldunek w Centralnej Aplikacji Raportującej, zgłoszenie do dyżurnego WCZK): **Tak X Nie** ☐

Załączniki do protokołu Komisji Wojewódzkiej:

1. Załącznik nr 1 – Drogi,
2. Załącznik nr 2 – Mosty,
3. Protokół komisji samorządowej nr 1/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r.
4. Fotografie zniszczonych obiektów – szt. 4

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy członków Komisji Wojewódzkiej

- 1)
Starszy Inspektor
- 2)
Inspektor Nadzoru Budowlanego

Mariusz Leśniak
Inspektor Nadzoru Budowlanego

SKARBNIK GMINY

mgr Aneta Dziadkowiec
Skarbnik

Podpisy przedstawicieli J.S.T.
Inwestycji, Zamówień i Wniosków

- 1)
inż. Stanisław Madeja

- 2)

Z-ca Wójta Gminy

mgr inż. Andrzej Skupień

Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta/
Starosta Powiatu/Marszałek Województwa

Bukowina Tatrzańska, 19 września 2018 r.

(Miejscowość, data)

PROTOKÓŁ NR WR-III.6355.1.162.2018

Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji strat określonych przez komisję powołane przez jednostki samorządu terytorialnego powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona kłęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej tych jednostek powołanej przez Wojewodę Małopolskiego Zarządzeniem Nr 244/18 z dnia 26 czerwca 2018 r.

DROGI

Załącznik Nr 1

Lp	Numer drogi	Numer działki ewidencyjnej	Nazwa odcinka drogi (droga relacji/nazwa zwyczajowa)	Miejscowość (poprawna nazwa urzędowa, w przypadku również gminę, podać również gminę i powiat)	Uszkodzony odcinek drogi		Zakres drogi	Szczegółowy opis uszkodzeń (rodzaj nawierzchni, podbudowy, pobocza, rowy odwadniające-prawo, lewostronne, inne + uwagi) + odwodnienie	Szacunkowa wartość strat [zł]	Czy obiekt jest ubezpieczony od zdarzeń noszących znamiona kłęski żywiołowej (Tak/Nie)
					od km 0+000	do km 0+000				
1	K 420041	6392/1; 5504; 5533; 5500; 5501; 1784; 1781; 5502; 2531; 2585; 2588; 2587/1; 2750; 2747; 2746/3; 2751; 2753/3; 2753/4; 2752/2; 2758/1; 2758/2; 2768/1; 2768/2; 2770; 2773; 2771;	Czarna Góra - Rzepiska (przez Bryjów, Pawliki)	Czarna Góra, Rzepiska	1. 0+000	3+100	3,100	Uszkodzona nawierzchnia asfaltowa wraz z podbudową i poboczami.	1 395 000	Nie
					2. 3+670	4+070	0,400		120 000	
					3. 1+485	1+500	0,015		15 000	
					4. 1+600	1+612	0,012	Uszkodzenie zabezpieczenia drogi z koszy siatkowo-kamiennych	12 000	
					5. 1+660	1+670	0,010		10 000	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top right of the page.

PROTOKÓŁ NR WR-III.6355.1.162.2018

Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji strat określonych przez komisje powołane przez jednostki samorządu terytorialnego powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej tych jednostek powołanej przez Wojewodę Małopolskiego Zarządzeniem Nr 244/18 z dnia 26 czerwca 2018 r.

		2772; 2715; 5508; 5544; 5498; 3868; 3869; 3867/I; 5497; 5494;															
2	K 420043	6406	Czarna Góra ul. Zagóra	Czarna Góra	0+984	1+000	0,016									32 000,00	Nie
3	K 420039	2707/1; 2662/4; 2615/5; 2666/8; 2502/1; 2756/4; 2751/7; 2512; 2501; 2606/8; 2291/3; 2617/4; 2545/1; 2616/1; 2500; 2567/12; 5520/1; 2289/1; 2295; 2300/1;	ul. Wierch Spiski	Bukowina Tatrzńska	0+000	0+660	0,660									184 800	
					1. 0+000 2. 0+040 3. 0+120	0+056 0+111 0+257	0,056 P 0,071 L 0,137 L									26 400	
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							
										Uszkodzona podbudowa i korytka ściekowe 60x50x15 cm							

Podpisý 

**Kierownik Referatu
Inwestycji, Zamówień i Wniosków**

inż. Stanisław Madeja

PROTOKÓŁ NR WR-III.6355.1.162.2018
Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji strat określonych przez komisje powołane przez jednostki samorządu terytorialnego powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona kłęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej tych jednostek powołanej przez Wojewodę Małopolskiego Zarządzeniem Nr 244/18 z dnia 26 czerwca 2018 r.

MOSTY

Podpisy.....


Kierownik Referatu
Inwestycji, Zamówień i Wniosków

inż. Stanisław Madeja

PROTOKÓŁ NR WR-III.6355.1.162.2018

Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji strat określonych przez komisje powołane przez jednostki samorządu terytorialnego powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej tych jednostek powołanej przez Wojewodę Małopolskiego Zarządzeniem Nr 244/18 z dnia 26 czerwca 2018 r.

Fotografie zniszczonych obiektów

Załącznik Nr 1 poz. 1		Załącznik Nr 1 poz. 2	
			
Załącznik Nr 1 poz. 3		Załącznik Nr 2 poz. 1	
